

חוות דעת שמאי מקרקעין

בעניין ליקוי רטיבות - 2.4.2025

הממצא

נמצאה רטיבות בקיר החיצוני של חדר השינה, בשטח של כ-1.2 מ"ר. מקור הרטיבות הוא כשל באיטום החיצוני של המבנה ואינו קשור לשימוש הדייר.

עלות התיקון

מוערכת ב-2,700 עד 3,100 ש"ח.

מסמך בדוי שנוצר לצורך תרגול בלבד. השמות, המספרים והתאריכים אינם מתייחסים לאדם או לעסקה קיימים.